



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

ANTIOXIDO FOSFATO DE ZINC TEKNO

ANTIOXIDO FOSFATO DE ZINC TEKNO

Características Generales

Antioxido Sintético de aspecto mate de secado al aire. Elaborado a base de resinas alquídicas de primera calidad, pigmentos a base de Fosfatos muy resistentes a los óxidos y solventes Premium. Forma una película muy resistente a la oxidación, apta para el pintado de superficies metálicas, especialmente sustratos ferrosos, que se encuentran expuestas a altas exigencias de este tipo.

Colores

Se fabrica en colores Marfil y Verde.

Usos

Es muy indicado para el pintado de puertas de hierro, rejas, portones, muebles de jardín, sillas metálicas, ventana, marcos, máquinas industriales, etc.

DATOS TECNICOS

Presentación	Envases 250 c.c., 500 c.c., 1, 4, y 20 Litros
Tiempo de secado	4 a 6 horas. 25°C 50% HRA
Temperatura de aplicación	5° C a 30° C
Diluyentes	Aguarrás Mineral o Thinner.



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

ANTIOXIDO FOSFATO DE ZINC TEKNO

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Preparación de la Superficie

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera, u otro contaminante.

Hierro: Limpiar con solvente o desengrasante Tekno, aplicar Desoxidante Fosfatizante, secar y aplicar una mano de Antióxido fosfato, dejar secar y aplicar el producto de terminación elegido.

Superficies pintadas en mal estado: lijar o rasquetear para quitar el material suelto. Lijar y limpiar la superficie. Luego aplicar dos manos de Antióxido Fosfato, dejar secar y aplicar el producto de terminación elegido.

Superficies pintadas en buen estado: lijar con lija grano mediano o fino, quitar el polvo y aplicar. Luego aplicar dos manos de Antióxido Fosfato, dejar secar y aplicar el producto de terminación elegido.

Superficies oxidadas: eliminar el óxido flojo con desoxidante, lija, cepillo de acero, o arenado. Limpiar bien y aplicar una mano de Antióxido Fosfato lo antes posible, preferentemente antes de las dos horas de haber limpiado la superficie.

Aplicación

El Antioxido Fosfato se puede aplicar con soplete, rodillo, o pincel. Para aplicar con soplete diluir con thinner, y para rodillo o pincel diluir con aguarrás.

Aplicar el Antioxido Fosfato en áreas chicas estirando la pintura tratando de dejar una película uniforme sin relieve. Preferir aplicar dos manos convenientemente diluidas y no una sola con menor dilución y mayor espesor.

Dejar secar 12 horas en verano y 16/18 horas en invierno antes de aplicar la segunda mano.



FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

ANTIOXIDO FOSFATO DE ZINC TEKNO

Consejos útiles

Un perfil de pintura adecuado es de dos manos de antióxido y dos manos de esmalte de terminación.

Evitar:

- 1- Antióxido Fosfato como terminación.
- 2- Antióxido Fosfato como fondo, si en la terminación se va a aplicar Epoxi, Caucho Clorado, o Poliuretano.
- 3- En verano, trabajar al rayo del sol.
- 4- En invierno, pintar a la intemperie en las horas que se forme rocío sobre el sustrato.

Advertencia

Aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.

Nota: La información suministrada es resultado de ensayos y la experiencia práctica obtenida con el fin de orientar al usuario.

En caso de consultas específicas rogamos dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A. a tecnico@pinturastekno.com.ar