

BARNICES · PROTECCIÓN PARA MADERAS

BARNIZ SINTÉTICO ZT PRO

**ACABADO BRILLANTE Y SECADO RÁPIDO**

DESCRIPCIÓN

El Barniz Sintético ZT Pro es un barniz brillante para uso en todo tipo de maderas. Logra un excelente acabado brillante. Se aplica fácilmente, y seca rápidamente. Resiste el uso diario y el roce en maderas ubicadas en interiores.

Se aplica con pincel, rodillo o soplete en 2 manos como mínimo. Seca al tacto en 4 horas. Entre manos, el tiempo de secado es de 12 horas aproximadamente, dependiendo de las condiciones climáticas.

Se diluye con aguarrás mineral, en proporciones desde un 10% hasta un 15%. Se limpia con aguarrás.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Barniz Sintético
Peso Específico	0,88 +/- 0,02
Brillo	mayor de 80 UB
Tiempo de secado al tacto	4/8 Hs. 25/27°C
Viscosidad Ford 4	120/130 segundos 25/27°C
Rendimiento Teórico	8 a 10 m2 por litro y por mano.
Temperatura de Aplicación	3° C / 39° C (consultar con nuestro servicio técnico por aplicaciones en condiciones extremas)
Diluyente	Aguarrás mineral, entre el 10% y 15%
Presentación	Latas de 1, 4 y 20 litros.

INSTRUCCIONES DE USO

En todos los casos, la superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, hollín y polvo, así como lijada.

Aplicación en maderas nuevas: como primera mano se recomienda aplicar el Barniz Sintético ZT Pro diluido con aguarrás en una proporción de entre 30 y 40%. Una vez seco, lijar y aplicar dos manos diluidas entre un 10 y 15%, lijando suavemente entre mano y mano.

Aplicación en maderas barnizadas: lijar suavemente a favor de la veta a fin de lograr adherencia de la superficie. Limpiar quitando todo rastro de polvillo y aplicar 2 manos de Barniz Sintético ZT Pro, dejando secar entre mano y mano y lijando muy suavemente a favor de la veta.

El Barniz Sintético ZT Pro puede entonarse con anilinas líquidas para barnices. En ese caso, y debido a que las maderas absorben el color de distinta manera, sugerimos teñir previamente una pequeña parte de madera a fin de comprobar el tono final.

ADVERTENCIA

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.

Al ser un material inflamable debe mantenerse alejado del fuego o fuentes de calor excesivo